



ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.

www.eemys@kpwd.gov.in

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂ: 0821 2420810

ಸಂ:ಕಾಇಂ:ಲೋಇ:ಮೈವಿಮೈ:ಸ ಇಂ-1:ಸುಪ್ರಪ:2021-22:

ರವರಿಗೆ

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,
ಪ್ರೇಸೆಂಟೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ
ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ,
ಮೈಸೂರು

ಸಂ. 4477
25-03-2022

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಪ್ರೇಸೆಂಟೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು
ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ 1. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ
ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು, ಇವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ
ಸಂಖ್ಯೆ 1918 ದಿನಾಂಕ 09.03.2022
2. ಈ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 4464 ದಿನಾಂಕ 24.03.2022

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಪ್ರೇಸೆಂಟೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು, ರವರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಪ್ರೇಸೆಂಟೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು, ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರ (1) ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು, ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೇಸೆಂಟೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲೋಇ., ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ.1 ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ರವರು Sri. N Suresh, Structural Consultant, (Reg. No. MYS/SL/10290/21-22) Mysore 570 023, ರವರು ಹಾಗೂ M/s Karnataka Test House Pvt. Ltd NBC 2016 Group B (Sub-Division B1 and B2) Educational Building ರನ್ವಯ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿಗಳೊಂದಿಗೆ Structural Stability Certificate & NBC-2016 ರ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1ನೇ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು, ರವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.


ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. Physical Observation ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 2010ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡವು ಬೇಸುಮೆಂಟಿ, ನೆಲಮಹಡಿ, ದೊಡಲನೇ ಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. Sri. N Suresh, Structural Consultant, (Reg. No. MYS/SL/10290/21-22) Mysore 570 023, ರನ್ವಯ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸಿಲಿಂಗ್ ಎತ್ತರವು NBC Code-2016 ರನ್ವಯ 3.60 ಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡದ ಎತ್ತರವು 3.60 ಮೀಟರ್ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು NBC Code-2016 ರನ್ವಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರಿದು, ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಂ.1 ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ರವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸದೃಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 08.12.2021 ರಂದು M/s Karnataka Test House Pvt. Ltd ಮತ್ತು Sri. N Suresh, Structural Consultant, (Reg. No. MYS/SL/10290/21-22) Mysore 570 023, ಇವರ Physical observation & Accordingly necessary field Tests ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಸಮಾಲೋಚಕರೊಂದಿಗೆ ಉಪವಿಭಾಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗವು ನಡೆಸಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಂತೆ ಕಟ್ಟಡವು ಸದೃಢತೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

- Recognizance, visual inspection of Building-cracks, distress, dampness etc. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು Sri. N Suresh, Structural Consultant, (Reg. No. MYS/SL/10290/21-22) Mysore 570 023, ರವರ ಜೊತೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಟ್ಟಡವು National Building code of India 2016 ರ ಮಾನದಂಡದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಾಗಿ Sri. N Suresh, Structural Consultant, (Reg. No. MYS/SL/10290/21-22) Mysore 570 023, ರವರು ಧೃಢೀಕರಿಸಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- National Building code of India 2016 ರ ಅನ್ವಯ Form for Certificate for Structural Design Sufficiency ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು Sri. N Suresh, Structural Consultant, (Reg. No. MYS/SL/10290/21-22) Mysore 570 023, ರವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ:59:ಬಿಇಡಿ:2019:ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 10.11.2021 ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 20.11.2021 ರಂತೆ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವರದಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ, 0.05% ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದಿನಾಂಕ 24.03.2022 ರಂದು ರೂ. 15,136.00 ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ M/s Karnataka Test House Pvt. Ltd ಮತ್ತು Sri. N Suresh, Structural Consultant, (Reg. No. MYS/SL/10290/21-22) Mysore 570 023, ರವರು ಕಟ್ಟಡವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವು "Structurally Stable" ಇರುವುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
 ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು.